

Interp?

BURMISTRZ
Miasta Sandomierza
NK.610.36.2019.ALK

Sandomierz 2.10.2019 r.

Szanowny Pan
Wojciech Czerwiec
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza

Odpowiedź dla Radnej Miasta Sandomierza Pani Kazimiery Bednarskiej
Nr w rejestrze 18832

Drzewo orzech włoski (*Juglans regia*) rosnące na działce 1027/28 (własność Gminy Sandomierz), jest drzewem o rozbudowanej koronie. Znajduje się ono w pobliżu ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Nowa 34, w dolinie, w znacznym obniżeniu terenu w stosunku do posesji mieszkalnej. W odległości kilku metrów od pnia drzewa znajduje się studzienka kanalizacyjna odprowadzająca ścieki komunalne z posesji przy ul. Nowa 34.

Jak przyznała właścicielka posesji, Pani Helena C., zdarzyła się jeden raz sytuacja, po której studzienka musiała być opróżniona. Nastąpiło wówczas przytkanie się kanalizacji, ale miało to miejsce po burzy, gdzie na skutek ulewnego deszczu na dół posesji spłynęła gleba lessowa i nastąpiło częściowe zamulenie studzienki. Less jako gleba o frakcji znacznie rozdrobnionej łatwo może przemieszczać z płynącą wodą, tym bardziej w terenie o znacznym nachyleniu. Posesja przy ul. Nowej 34 ma znaczny spadek, w kierunku doliny, w której rośnie orzech, co stwarza ryzyko spływania gleby na skutek gwałtownych opadów deszczu w najbardziej obniżony obszar posesji. W tym obszarze znajduje się także opisana studzienka.

Naturalnym jest, że po wielu latach eksploatacji kanalizacji światło rur ulega zmniejszeniu na skutek odkładania się osadów ściekowych. To samo dotyczy studzienek kanalizacyjnych. Zatem udrożnianie instalacji kanalizacyjnej może odbywać się co kilka lat. Nie oznacza to, że drzewo rosnące w odległości kilku metrów od studzienki, szczególnie zamkniętej od góry stwarza zagrożenie zapychania się kanalizacji. Z uwagi na szczelną pokrywę nie ma też możliwości dostania się do studzienki liści.

10.10.2019 R. ITy

Orzech włoski rosnący w obniżonym terenie (na dnie doliny) nie musi poszukiwać wody, ponieważ i tak poziom wód gruntowych w obrębie jego bryły korzeniowej jest wyższy niż na posesji p. Haliny C. Korzenie drzewa wcale nie muszą przeciskać się do wnętrza studzienki w poszukiwaniu wody, tym bardziej, że system korzeniowy, tak jak korona rozwijał się naturalnie i nie był z żadnej strony ograniczany.

Z uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego, celem ograniczenia smogu, negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na życie ludzi i ocieplania się klimatu w kontekście lokalnym oraz globalnym, drzewo nie będzie usunięte. Jest ono zdrowe. Wyrosło naturalnie i nigdy nie było przycinane. Jego dolne gałęzie zostaną przycięte w sezonie wegetacyjnym 2020 r. celem podniesienia korony oraz ograniczenia wchodzenia jej na posesję Pani Haliny C. *Juglans regia* jest jednym z gatunków (obok gat. *Acer*, *Aesculus*, *Betula* i *Fraxinus*), w koronach których ze względów fizjologicznych i fitosanitarnych cięcie można przeprowadzać w sezonie wegetacyjnym (czerwiec-sierpień). Wokół drzewa jest otwarta przestrzeń i nie stanowi ono żadnego zagrożenia dla mienia i ludzi.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza

Paweł Nijedzwiedz

Otrzymują:

① Adresat

2. a/a